


リフォーム事例

After



物件概要
1973年築 鉄筋コンクリート造
5階建て

築43年経過し、部屋の各所の痛みも激しくなっていた。また給排水管の耐用年数も超過しており、階下漏水の危険性が増しておりました、一度漏水が起きると、床を剥がして大掛かりな工事が発生いたします。また階下の方の家財の賠償も発生する可能性が起きるため、今回のリフォームでは、給排水管の敷設替え工事も行っております。



玄関には、姿見鏡を設置と小物を置ける棚を設置し、間接照明を設け、お洒落に演出いたしました。



ガスコンロ設置型のキッチンシンクから、3口のビルドインガスコンロ、収納は、観音扉タイプから引き出しタイプの変更にいたしました。